

Kultūros paveldo departaneto prie Kultūros ministerijos Utenos teritorinis padalinys  
(dokumento sudarytojo (-ų) duomenys)

## KULTŪROS PAVELDO VIETOVĖS APŽIŪROS AKTAS

2015-05-07

(data)

Nr. AAU-154

Utena

(sudarymo vieta)

1. Kultūros paveldo vietovės apskaitos duomenys

Keturių sodybų kaimas, 10334

2. Apžiūrai naudotų kultūros paveldo vietovės apskaitos ir kitų dokumentų duomenys

Utenos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiosios specialistės Zitės Mackevičienės 2008-08-26 parengti Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo aktai.

3. Duomenys apie paskutinę atliktą apžiūrą Utenos rajono savivaldybės administracijos

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiosios specialistės Zitės Mackevičienės 2008-08-26 parengti Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo aktai.

4. Kultūros paveldo vietovės vertingųjų savybių būklė ir jų pokyčiai

4.1. plano struktūra

Lyginant su 2008-08-26 užpildytais būklės patikrinimo aktais, vietovės plano struktūra išlieka nepakitusi, kaimo gatvių tinklas nepakitęs, sodybų skaičius (keturios sodybos) kaime nepakitęs, pastatų skaičius kultūros paveldo objekto teritorijoje nepakitęs.

4.2. tūrinė erdvinė struktūra

Kaimo tūrinė ir erdvinė struktūra, lyginant su 2008-08-26 užpildytais būklės patikrinimo aktais, išlieka nepakitusi: sodybų ir sodybose esančių pastatų skaičius nepakitęs, pastatai neperstatyti, nerekonstruoti. Kaime esančių pastatų būklė gera: pastatų stogai nekiauri, neįlinkę, pastatų sienos nepasvirę, langų ir lauko durų būklė gera.

4.3. užstatymo bruožai

Kaimo užstatymo bruožai, lyginant su 2008-08-26 užpildytais būklės patikrinimo aktais, lieka nepakitę, išskyrus I sodybos pastatus, kurių stogai po būklės patikrinimo aktu surašymo pakeisti į nendrinius. Kaime esantys pastatai ir jų aplinka nuolat prižiūrima.

5. Kultūros paveldo vietovę supančios aplinkos (apsaugos zonos) kultūrinio kraštovaizdžio būklė ir jo pokyčiai

Kaimui nustatyta apsaugos zona. 2008-08-26 būklės patikrinimo aktuose apsaugos zonos būklė nėra aptariama, tačiau per paskutinius 5 metus apsaugos zonoje naujų pastatų nepastatyta ir apsaugos zonos būklė lieka nepakitusi.

6. Paveldosaugos reikalavimų pažeidimai kultūros paveldo vietovėje ir jos apsaugos zonoje  
Pažeidimų nenustatyta.

7. Kiti antropogeniniai ir gamtiniai poveikiai, darantys įtaką kultūros paveldo vietovės būklės pokyčiams  
Nenustatyta.

8. Kiti duomenys  
Nėra.


PRIDEDAMA:

1. Planas, 1 lapas.

2. Nuotraukos: Taškas Nr. I – SNB17738;  
Taškas Nr. II – SNB17743;  
Taškas Nr. III – PICT6674, PICT6675, PICT6677, PICT6680, PICT6682;  
Taškas Nr. IV – PICT6686, PICT6688, PICT6689, PICT6690, PICT6691;  
Taškas Nr. V – PICT6696, PICT6699, PICT6701, PICT6703;  
Taškas Nr. VI – SNB17755;  
Taškas Nr. VII – PICT6710, PICT6712;  
Taškas Nr. VIII – PICT6714, PICT6715, PICT6716.

Aktą sudarė

*Vytautas Štikonis*  
(pareigų pavadinimas)

  
(parašas)

*Edmundas Vilkas*  
(vardas ir pavardė)