

Kultūros paveldo departaneto prie Kultūros ministerijos Utenos teritorinis padalinys
(dokumento sudarytojo (-ų) duomenys)

KULTŪROS PAVELDO VIETOVĖS APŽIŪROS AKTAS

2015-12-18 Nr. AAU-386

(data)

Utena

(sudarymo vieta)

1. Kultūros paveldo vietovės apskaitos duomenys

Septynių sodybų kaimas, 10333

2. Apžiūrai naudotų kultūros paveldo vietovės apskaitos ir kitų dokumentų duomenys

Utenos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiosios specialistės Zitos Mackevičienės 2008-08-26 parengti Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo aktai (26 vnt., nenumeruoti).

3. Duomenys apie paskutinę atliktą apžiūrą Utenos rajono savivaldybės administracijos

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiosios specialistės Zitos Mackevičienės 2008-08-26 parengti Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo aktai (26 vnt., nenumeruoti).

4. Kultūros paveldo vietovės vertingųjų savybių būklė ir jų pokyčiai

4.1. plano struktūra

Lyginant su 2008-08-26 užpildytais būklės patikrinimo aktais, vietovės plano struktūra išlieka nepakitusi, kaimas išlieka kupetinis, sodybų skaičius kaime nepakitęs, pastatų skaičius kultūros paveldo objekto teritorijoje padidėjęs – atstatyti keli anksčiau nugriauti pastatai.

4.2. tūrinė erdvinė struktūra

Kaimo tūrinė ir erdvinė struktūra, lyginant su 2008-08-26 užpildytais būklės patikrinimo aktais, nedaug pakitusi: sodybų skaičius nepakitęs, atstatyti keli anksčiau nugriauti pastatai. Kaimo želkdinių būklė nepakitusi. Kaime esančių pastatų būklė gera: pastatų stogai nekiauri, neišlinkę, pastatų sienos nepasvirę, langų ir lauko durų būklė gera.

4.3. užstatymo bruožai

Kaimo užstatymo bruožai, lyginant su 2008-08-26 užpildytais būklės patikrinimo aktais, lieka nepakitę, stogų dangos ir vietomis pakeistos (asbestinis šiferis į beasbestį), atliktas kelių pastatų remontas. Kaime esantys pastatai ir jų aplinka nuolat prižiūrima.

5. Kultūros paveldo vietovę supančios aplinkos (apsaugos zonos) kultūrinio kraštovaizdžio būklė ir jo pokyčiai

Kaimui nenustatyta apsaugos zona, tačiau tačiau artimiausioje vietovėje aplink paveldo objekto teritoriją jokių pastatų ar statinių nėra, per paskutinius 5 metus jokių pasikeitimų nepastebėta.

6. Paveldosaugos reikalavimų pažeidimai kultūros paveldo vietovėje ir jos apsaugos zonoje
Pažeidimų nenustatyta.

7. Kiti antropogeniniai ir gamtiniai poveikiai, darantys įtaką kultūros paveldo vietovės būklės pokyčiams
Nenustatyta.

8. Kiti duomenys
Nėra.

PRIDEDAMA:

1. Planas, 1 lapas.

2. Nuotraukos: Taškas Nr. I – PICT0128, PICT0129, PICT0130, PICT0131;
Taškas Nr. II – PICT0132, PICT0133, PICT0134, PICT0135, PICT0136, PICT0137;
Taškas Nr. III – PICT0138, PICT0139, PICT0140, PICT0141, PICT0142;
Taškas Nr. IV - PICT0143, PICT0144, PICT0145, PICT0146, PICT0147,
PICT0148, PICT0149.


Aktą sudarė

Vyriausiasis valstybinis inspektorius
(pareigų pavadinimas)



(parašas)

Edmundas Vilkas
(vardas ir pavardė)



atnoprof. uno
suo no nibe

Kalmu eja

823700030136

6f

7c

7f

5d

4d

7b

5c

4b

5b

6a

7a

6c

6a

6b

6e

6a

4a

4c

3b

3c

3a

2a

1a

1b

2

Atsnaumsotns in maps. of R. MIKULENAS .2012-11-28