

PATVIRTINTA
Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos
direktoriumi 2008 m. kovo 21 d.
įsakymu Nr. Į-77

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ, KURIE BUS TVARKOMI PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS
IR ŠVENTOJO SOSTO SUTARTIES DĖL BENDRADARBIAVIMO ŠVIETIMO IR KULTŪROS
SRITYJE (PAVELDOTVARKA)
ĮGYVENDINIMO 2008 M. PROGRAMOS PRIEMONES, SARAŠAS**

Eil. Nr.	Objekto unikalus kodas Kultūros vertybių registre	Kultūros paveldo objekto pavadinimas ir adresas	Kultūros paveldo objekto valdytojas	Tvarkybos ir neatidėliotini saugojimo darbai 2008 m.	Valstybės biudžeto lėšos (tūkst. Lt)
1	2	3	4	5	6
1.	G224K	Kaimelio šv. arkangelo Mykolo bažnyčios kompleksas, Šakių r.	parapija	bažnyčios ir varpinės avarijos grėsmės pašalinimo darbai	300
2.	AtV668	Labanoro kulto pastatų ansamblis, Švenčionių r.	parapija	bažnyčios laikančių bei atitvarinių konstrukcijų ir varpinės avarijos grėsmės pašalinimo darbai	393
3.	G165K1	Jūžintų šv. arkangelo Mykolo bažnyčia, Rokiškio r.	parapija	bažnyčios fasadų ir cokolio konservavimo, restauravimo darbai	150
4.	(AtV580) DV2276	Šeduvos šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios altoriai su 2 skulptūromis, Radviliškio r.	parapija	bažnyčios altoriaus su 2 skulptūromis konservavimo, restauravimo darbai	97
5.	S45P	Simno Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčia, Alytaus r.	parapija	bažnyčios konservavimo, restauravimo darbai	330
6.	G220K1	Laukuvos šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia, Šilalės r.	parapija	bažnyčios stogo ir fasadų priešavariniai darbai	250

7.	(G228K1) DR1269	Šiluvos Švč. M. Marijos Gimimo Bazilikos skulptūrinis interjero dekoras, Raseinių r.	Kauno arkivyskupija	bažnyčios transepto konservavimo, restauravimo darbai	500	
8.	AtV1064	Alantos bažnyčia, Molėtų r.	parapija	bažnyčios stogo ir bokštų avarijos grėsmės pašalinimo darbai	320	
9.	S244P	Zapyškio šv. Jono Krikštytojo bažnyčia, Kauno r.	Vilkaviškio vyskupija	bažnyčios fasadų (kontraforsų) mūro ir cokolio restauravimo darbai	77	
10.	S539P	Vilniaus šv. Stepono bažnyčia	Vilniaus arkivyskupija	bažnyčios fasadų konservavimo, restauravimo darbai	431	
11.	S539P	Vilniaus šv. Stepono bažnyčia	Vilniaus arkivyskupija	bažnyčios skliautų ir stogo avarijos grėsmės pašalinimo darbai	100	
12.	AtV1026	Salako bažnyčia su šventoriaus tvora, Zarasų r.	parapija	bažnyčios bokšto, sienų mūro avarijos grėsmės pašalinimo darbai	385	
13.	G194K1	Linkuvos Švč. M. Marijos Škaplierinės bažnyčia, Pakruojo r.	parapija	bažnyčios stogo restauravimo darbai	674	
14.	(G404K1) DV1726	Pievėnų Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčios altoriai (3) su skulptūromis, Mažeikių r.	parapija	bažnyčios centrinio altoriaus konservavimo, restauravimo darbai	196	
15.	P116	Kybartų Eucharistinio Išganytojo bažnyčios didysis altorius, Vilkaviškio r.	parapija	bažnyčios altoriaus su Nukryžiuotojo skulptūrinių grupė konservavimo, restauravimo darbai	131	
16.	(G402K1) P221K	Veliuonos Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčios didysis altorius, Jurbarko r.	parapija	dešiniojo altoriaus su Nukryžiuotojo skulptūrinių grupė konservavimo, restauravimo darbai	202	
17.	G408K1	Šateikių šv. evangelisto Morkaus bažnyčia, Plungės r.	parapija	bažnyčios bokšto ir zakristijos stogo perdangos avarijos grėsmės pašalinimo darbai	33	
18.	S247	Čekiškės Švč. Trejybės parapiinė bažnyčia, Kauno r.	parapija	bažnyčios fasadų ir cokolio konservavimo, restauravimo darbai	279	
19.	(G386K1) DR703	Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčios altoriai (3) su skulptūromis	parapija	bažnyčios didžiojo altoriaus su skulptūromis konservavimo, restauravimo darbai	287	

20.	G32K14P	Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio didieji vartai ir alėjos tvora su dvejais vartais, Kaunas	Šv. Kazimiero seserų kongregacija	alėjos tvoros dalies remonto darbai	113	
21.	G338K1	Didkiemio šv. Angelų Sargų bažnyčia, Šilalės r.	parapija	bažnyčios konservavimo, restauravimo darbai	364	
22.	G499K1	Lenkimų šv. Onos bažnyčia, Skuodo r.	parapija	bažnyčios stogo ir fasadų restauravimo darbai	361	
23.	LA396	Jonavos šv. apašt. Jokūbo bažnyčios rūšys	parapija	bažnyčios rūšio, kriptos ir karstų tvarkybos darbai	45	
24.	G203K1	Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčia	parapija	bažnyčios zakristijos sienų tapybos konservavimo, restauravimo darbai	80	
25.	G168K	Palėvenės šv. Domininko bažnyčia, Kupiškio r.	parapija	bažnyčios centrinio altoriaus konservavimo, restauravimo darbai	90	
26.	G205K1P	Vilniaus Arkikatedra bazilika	parapija	bažnyčios vargonų konservavimo restauravimo darbai	167	
27.	(G359K1) DR148	Šv. Teresės bažnyčios paveikslas „Šventoji šeima" su aptaisu, Vilnius	Vilniaus arkivyskupija	paveikslo "Šventoji šeima" su aptaisu konservavimo, restauravimo darbai	50	
28.	(G359K1) DV190	Šv. Teresės bažnyčios paveikslas „Marija" su aptaisu, Vilnius	Vilniaus arkivyskupija	paveikslo "Marija" su aptaisu konservavimo, restauravimo darbai	60	
29.	G337K1	Rietavo šv. Mykolo arkangelo bažnyčia	parapija	bažnyčios interjero konservavimo, restauravimo darbai	100	
30.	G155K1	Palangos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia	parapija	bažnyčios fasadų ir stogo restauravimo darbai	180	
31.	S251	Trakų Švč. M. Marijos Apsilankymo parapiinė bažnyčia	parapija	bažnyčios konservavimo, restauravimo ir teritorijos tvarkymo darbai	2000	
32.	(G205K1P) DR107	Vilniaus Arkikatedros bazilikos centrinis altorius su paveikslu	parapija	bažnyčios centrinio altoriaus konservavimo, restauravimo darbai	210	
33.	AtV410	Dotnuvos bažnyčios ir buv. vienuolyno ansamblis, Kėdainių r.	parapija	vienuolyno pastato tyrimai,, avarijos grėsmės pašalinimas, restauravimo projekto parengimas ir darbai	250	

34.	AtV748	Senujų Trakų bažnyčios ir buv. vienuolyno ansamblis, Trakų r.	Vilniaus arkivyskupija	bažnyčios pastato stogo restauravimo darbai	400	
35.	(G1KP) P207K2	Liškiavos bažnyčios ir vienuolyno ansamblio figūrinė sienų tapyba „Angelų choras“, Varėnos r.	parapija	sienų tapybos "Angelų choras" konservavimo, restauravimo darbų projekto parengimas ir darbai	85	
36.	DV3391	Perlojos Švč. M. Marijos ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios sienų tapyba. Biblijos scenos, simboliai ir ornamentinis dekoras, Varėnos r.	parapija	sienų tapybos konservavimo, restauravimo darbų projekto parengimas ir darbai	85	
37.	G495K3	Troškūnų Švč. Trejybės bažnyčios ir bernardinų vienuolyno statinių ansamblio mokykla, Anykščių r.	parapija	mokyklos pastato tyrimai ir restauravimo darbų projekto parengimas	60	
38.	Rezervas				165	
39.	Iš viso				10000	

