

PATVIRTINTA Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2009 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. Į-67 (Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2009 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. Į-243 redakcija)

**LIETUVOS RESPUBLIKOS IR ŠVENTOJO SOSTO SUTARTIES DĖL BENDRADARBIAVIMO ŠVIETIMO IR KULTŪROS SRITYJE (PAVELDOTVARKA) ĮGYENDINIMO 2009 METŲ PROGRAMOS 01.08 KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ, TVARKOMŲ PAGAL ŠIOS PROGRAMOS 01 PRIEMONĖ, SĄRAŠAS**

Eil. Nr.	Kultūros paveldo objekto unikalus kodas Kultūros vertybių registre	Kultūros paveldo objekto pavadinimas ir adresas	Kultūros paveldo objekto valdytojas	Tvarkybos ir/ar neatidėliotųjų saugojimo darbai 2009 m.	Valstybės biudžeto lėšos, tūkst. Lt
1	2	3	4	5	6
1	G224K 24970	Kaimelio šv. arkangelo Mykolo bažnyčios kompleksas, Šakių r.	parapija	bažnyčios restauravimo darbai	160
2	G165K1 1587	Jūžintų šv. arkangelo Mykolo bažnyčia, Rokiškio r.	parapija	bažnyčios fasadų ir cokolio konservavimo restauravimo darbai	486.5
3	S45P 852	Simno Švč. M.Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčia, Alytaus r.	parapija	bažnyčios konservavimo, restauravimo darbai	224
4	G220K1 24830	Laukuvos šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia, Šilalės r.	parapija	bažnyčios stogo ir fasadų priešvariniai darbai	292
5	S539P 1042	Vilniaus šv. Stepono bažnyčia	Vilniaus arkivyskupija	bažnyčios fasadų konservavimo, restauravimo darbai	500
6	AtV748 1729	Senųjų Trakų bažnyčia ir buv. bernardinų vienuolyno ansamblis, Trakų r.	Vilniaus arkivyskupija	bažnyčios stogo restauravimo darbai	64.3
7	G168K 23621	Palėvenės šv. Domininko bažnyčia, Kupiškio r.	parapija	bažnyčios centrinio altoriaus ir presbiterijos sienų tapybos konservavimo, restauravimo darbai	180
8	G359K1 DR148 7398	Šv. Teresės bažnyčios paveikslas „Šventoji šeima“ su aptais, Vilnius	Vilniaus arkivyskupija	paveikslo "Šventoji šeima" su aptais konservavimo, restauravimo darbai	14
9	G359K1 8188 DV190	Šv. Teresės bažnyčios paveikslas „Marija“ su aptais, Vilnius	Vilniaus arkivyskupija	paveikslo "Marija" su aptais konservavimo, restauravimo darbai	10
10	G337K1 15943	Rietavo šv. Mykolo arkangelo bažnyčia	parapija	bažnyčios interjero konservavimo, restauravimo darbai	100

11	G155K1 1294	Palangos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia	parapija	bažnyčios fasadų ir stogo restauravimo darbai	388.4
12	S251 1022	Trakų Švč. M. Marijos Apsilankymo parapiinė bažnyčia	parapija	bažnyčios konservavimo, restauravimo ir teritorijos tvarkymo darbai	1537
13	G205K1P DR107 7357	Vilniaus Arkikatedra bazilikos centrinis altorius su paveikslu	parapija	bažnyčios centrinio altoriaus konservavimo, restauravimo darbai	58
14	AtV410 1408	Dotnuvos bažnyčios ir buv. vienuolyno ansamblis, Kėdainių r.	parapija	vienuolyno pastato avarijos grėsmės pašalinimo darbai	337.7
15	G1KP P207K2 27784	Liškiavos bažnyčios ir vienuolyno ansamblio figūrinių sienų tapyba „Angelų choras“, Varėnos r.	parapija	sienų tapybos "Angelų choras" konservavimo, restauravimo darbai	105
16	S247 1369	Čekiškės Švč. Trejybės parapiinė bažnyčia, Kauno r.	parapija	bažnyčios fasadų ir cokolio konservavimo, restauravimo darbai	84
17	G386K1 27495	Kretingos Viešpaties Apreiškimo švč. M.Marijai bažnyčia, Kretingos r.	parapija	bažnyčios bokšto avarinės būklės likvidavimo darbai	109
18	G386K1 K113 27495	Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč.M.Marijai bažnyčia, Kretingos r.	parapija	Chodkevičių sarkofago (Sofijos Meleckaitės-Chodkevičienės) sarkofago konservavimo, restauravimo darbai	60
19	10510 G196K1P	Kražių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia, Kelmės r.	parapija	bažnyčios restauravimo darbai	390.4
20	G413K 28100	Šaukoto Švč. Trejybės bažnyčia, Radviliškio r.	parapija	bažnyčios tyrimai, restauravimo darbų projekto parengimas	163
21	AtV290; 1306	Pivašiūnų Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia, Alytaus r.	parapija	bažnyčios interjero restauravimo darbai	314.4
22	G228K1 1583	Šiluvos Švč. M. Marijos Gimimo bazilika, Raseinių r.	parapija	Bažnyčios vidaus konservavimo, restauravimo darbai (grindų restauravimo darbai)	553
23	S239P 842	Kauno šv. apaštalo Petro ir Povilo arkikatedra bazilika, Kaunas	parapija	Bazilikos vargonų tyrimai, restauravimo ir konservavimo darbų projekto parengimas darbai	31
24	G32K14P 1352	Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblis, Kaunas	Šv.Kazimiero seserų kongregacija	Bažnyčios patalpos po siauriniu bokštu stiuko lipdybos tyrimai ir konservavimas	50

25	G204K2P 17308	šv. Onos bažnyčia, Vilnius	Vilniaus arkivyskupija	bažnyčios stogo ir bokštelių restauravimo ir remonto darbai	553.4
26	ATR138 1014	Griškabūdžio Kristaus Atsimainymo bažnyčia, Šakių r.	parapija	Tyrimai, bažnyčios stogo restauravimo darbų projekto parengimas	115
27	G522K1 30564	Kalvarijos švč. M. Marijos vardo bažnyčia, Kalvarijos sav.	parapija	Tyrimai, stogo ir fasadų restauravimo darbų projekto parengimas	150
28	S244P 972	Zapyškio šv. Jono Krikštytojo bažnyčia, Kauno r.	Vilkaviškio vyskupija	bažnyčios fasadų konservavimo ir restauravimo darbų projekto parengimas	21.9
29	G151K1 23581	Merkinės Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia, Varėnos r.	parapija	Medinių bažnyčios interjero elementų konservavimo, restauravimo darbų projekto parengimas ir darbai	15
30		Rezervas			117
31		Iš viso:			7184