

Kultūros paveldo departamento Alytaus skyrius
(dokumento sudarytojo (-ų) duomenys)

KULTŪROS PAVELDO VIETOVĖS APŽIŪROS AKTAS

2015-12-11 Nr. V/AAA-06

(data)

KPD Alytaus skyrius

(sudarymo vieta)

1. Kultūros paveldo vietovės apskaitos duomenys:

Zervynų kaimo gyvenvietė (unikalus kodas kultūros vertybių registre **10305**)

Zervynų k., Marcinkonių sen., Varėnos r. sav.

Įregistravimo registre data: 1993-01-25

Statusas: valstybės saugomas

Objekto reikšmingumo lygmuo yra: regioninis

Rūšis: nekilnojamasis

KVR objektas: 448022.00 kv. m

Vertybė pagal sandarą: vietovė

Seni kodai, Nr. Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąrašė: AtR153

Vertingųjų savybių pobūdis:

1. Archeologinis (lemiantis reikšmingumą);
2. Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);
3. Etnokultūrinis (lemiantis reikšmingumą retas);
4. Kraštovaizdžio;
5. Želdynų (lemiantis reikšmingumą svarbus).

Vertingosios savybės:

1.3.1. planavimo sprendiniai – XIX a. pab. – XX a. pr. grupinio, gatvinio kaimo gyvenvietės plano struktūra, panoramos, perspektyvos, užstatymo pobūdis - tradiciniai mediniai pastatai (pastatų numeracijos schema;

1.3.3. įvairios išraiškos formos – kryžiai, tvoros, dreviniai aviliai 40-toje sodyboje;

1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai – reljefas;

1.3.6. želdynai ir želdiniai - gamtos paminklas – ąžuolas, drevinė pušis

1.3.7. upės – Ūlos upės vaga;

3. Pirminė ir istoriškai susiklosčiusi - gyvenamoji ir ūkinė paskirtis.

2. Apžiūrai naudotų kultūros paveldo vietovės apskaitos ir kitų dokumentų duomenys:

Vietovės stebėseną atlikta 2015-12-07, naudoti dokumentai:

1. *Nekilnojamosios kultūros vertybės vertinimo aktas 2007-02-28; Nr: KPD-RM-263;*

2. Zervynų kaimo gyvenvietė (10305) Varėnos r. sav., Marcinkonių sen., Zervynų k., nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas.

3. Duomenys apie paskutinę atliktą apžiūrą:

KPD Alytaus skyriaus specialistai Zervynų kaimo gyvenvietę tikrino 2013-01-08. Patikrinta 42 saugotinių sodybų 153 pastatų būklė. Užpildyta nustatytos formos tipinė lentelė, atspindinti išsamia statistinę informaciją apie statinių savininkus, statinių būklę.

4. Kultūros paveldo vietovės vertingųjų savybių būklė ir jų pokyčiai:

4.1. plano struktūra:

Planinės struktūros tipas (grupinio, gatvinio kaimo gyvenvietės plano struktūra) nepakito.

4.2. tūrinė erdvinė struktūra:

Tūrinėje – erdvinėje struktūroje pokyčių nėra:

4.3. užstatymo bruožai:

Užstatymo bruožai (užstatymo pobūdis - tradiciniai mediniai pastatai) nepakito.

5. Kultūros paveldo vietovę supančios aplinkos (apsaugos zonos) kultūrinio kraštovaizdžio būklė ir jo pokyčiai:

Kultūrinio kraštovaizdžio būklė nepakito.

6. Paveldosaugos reikalavimų pažeidimai kultūros paveldo vietovėje ir jos apsaugos zonoje:

Stebėsenos metu paveldosaugos reikalavimų pažeidimų nenustatyta.

7. Kiti antropogeniniai ir gamtiniai poveikiai, darantys įtaką kultūros paveldo vietovės būklės pokyčiams:

Antropogeniniai veiksniai:

2015 m. gegužės 27 d. vyko bendras KPD Alytaus skyriaus, VTPSI ir Dzūkijos nacionalinio parko patikrinimas pastato, esančio Ūlos g. 10E, Zervynų k., Marcinkonių sen., Varėnos raj., statybos darbų teisėtumui nustatyti. Savavališkų statybos darbų kontrolė perduota VTPSI.

Vykdomi tilto per Ūlą, esančio Zervynų k., Marcinkonių sen., Varėnos r. sav., remonto darbai, tvarkomas vienintelis Zervynų k. teritorijoje esantis tiltas, kuris prieš darbų pradžią buvo avarinės būklės.

Zervynų kaimo gyvenvietėje ruošiamasi pradėti įgyvendinti projektą „Valstybės saugomo kultūros paveldo objekto etnografinės Zervynų kaimo gyvenvietės tradicinės medinės architektūros tvarkyba“ finansuojamą iš Norvegijos fondų. Šiuo projektu numatyta 8 gyvenamųjų namų stogus perdengti ilgaamžiais mediniais gontais, o 24 ūkinių pastatų stogus perdengti medinėmis skiedromis, tokiu būdu atkuriant vietovės autentišką išvaizdą.

Tvarkybos darbai pagal suderintus tvarkybos darbų projektus kaime nepradėti.

Gamtiniai veiksniai:

Gamtiniai veiksniai įtakoja prastesnės fizinės būklės pastatų ir statinių būklę.

8. Kiti duomenys:

Patikrinimo metu atlikta Zervynų k. foto fiksacija, 186 vnt. Užliksuotos gatvių perspektyvos, užstatymo bruožai, išraiškos formos – kryžiai. Foto fiksacijos nuotraukos suskirstytos pagal sodybų

grupės (sodybų numeracija pateikta brėžinyje „Zervynų kaimo gyvenvietės (10305) specialusis planas. Paveldotvarkos projektas“).

Foto fiksacija:

1. 1-7 ir 38 sodybos, 30 vnt.
2. 8-13 sodybos, 30 vnt.
3. 14-17 sodybos, 14 vnt.
4. 18-23 sodybos, 14 vnt.
5. 24-27 sodybos, 12 vnt.
6. 28-29 sodybos, 6 vnt.
7. 30-42 sodybos, 26 vnt.
8. Kryžiai, tiltas ir akmens amžiaus gyvenvietė, 15 vnt..


PRIDEDAMA:

1. 2014-02-18 Nekilnojamosios kultūros vertybės vertinimo aktas Nr. KPD-RM-2081, 6 lapai;
2. Zervynų kaimo gyvenvietės (10305) specialusis planas. Paveldotvarkos projektas, 1 lapas;
3. Brėžinys su foto fiksacijos taškais, 1 lapas.

Aktą sudarė

Vyresn. valstybinis inspektorius

(pareigų pavadinimas)



(parašas)

Eimantas Kaminskas

(vardas ir pavardė)