

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyriaus vyriausiasis valstybinis inspektorius Povilas Mečkovskis
(dokumento sudarytojo (-ų) duomenys)

KULTŪROS PAVELDO VIETOVĖS APŽIŪROS AKTAS

2017-05-25 Nr. VSAV-2

(data)

Vilnius

(sudarymo vieta)

1. Kultūros paveldo vietovės apskaitos duomenys

Rimašių gatvinis režinis kaimas (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 10312)

2. Apžiūrai naudotų kultūros paveldo vietovės apskaitos ir kitų dokumentų duomenys
Kultūros vertybių registro duomenys

3. Duomenys apie paskutinę atliktą apžiūrą

Duomenų apie ankstesnę vietovės stebėseną nėra

4. Kultūros paveldo vietovės vertingųjų savybių būklė ir jų pokyčiai

4.1. plano struktūra

Gatvinis režinis kaimas su nepilnu dvipusiu užstatymu - pagal Valakų reformos tipinę kaimo plano schemą, netaisyklingoje stačiakampėje teritorijoje abipus gatvės, kuri pakartoja Gaujos upės vingį ir nutiesta P - Š kryptimi, išdėstyti siauri (12-27 m pločio), statmeni gatvei sodybų sklypai, kuriuose sodybų pastatai yra gatvės daugiausia R ir mažiau V pusėse. Būklė nepakitusi

4.2. tūrinė erdvinė struktūra

Pastatų orientavimas ir išdėstymas: namai ritmiškai išdėstomi prie gatvės ir dauguma jų orientuoti galu į gatvę, svirnai – prieš namus atitrauktai nuo gatvės, tvartai – už namo į sklypo gilumą arba priblokuoti prie namo, visi kluonai statomi toliau nuo sodybų branduolių, sklypo gilumoje. Būklė nepakitusi

4.3. užstatymo bruožai

vienpusių, vienpusių sudvejintų ir abipusių nepilnų sodybų gyvenamųjų ir ūkinių pastatų išdėstymas pagal išilginę sklypo ašį, namų blokavimas su tvartais. Būklė nepakitusi.

5. Kultūros paveldo vietovę supančios aplinkos (apsaugos zonos) kultūrinio kraštovaizdžio būklė ir jo pokyčiai

Kaimas yra Dieveniškų istorinio regioninio parko teritorijoje. Aplink kaimą vyrauja neužstatytos teritorijos su pavieniais namais.

6. Paveldosaugos reikalavimų pažeidimai kultūros paveldo vietovėje ir jos apsaugos zonoje
Esminių vertingųjų savybių pokyčio nefiksuota.

7. Kiti antropogeniniai ir gamtiniai poveikiai, darantys įtaką kultūros paveldo vietovės būklės pokyčiams

Antropogeninio ar gamtinio poveikio, darančio įtaką kultūros paveldo vietai, nefiksuota.

8. Kiti duomenys

PRIDEDAMA:

1. Fotofiksacija 13 nuotraukų
2. Schema su žymėjimu 1 lapas.

Aktą sudarė

Vyr. valst. insp.

(pareigų pavadinimas)

Kultūros paveldo departamento
Kultūros ministerijos Vilniaus skyriaus
vyriausiasis valstybinis inspektorius
Povilas Mečkovskis
20...m. ...mėn. ...d.

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Kultūros paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos Vilniaus skyriaus
vedėjas
Vitas Karčiūskas
20...m. ...mėn. ...d.



FF1



FF2



FF3



FF4



FF5



FF6



FF7



FF8



FF9



FF10



FF11



FF12



FF13

RIMAŠIŲ GATVINIS RĖZINIS KAIMAS (10312, AIV 331)
APIBRĖŽTŲ TERITORIJOS RIBŲ PLANAS
 Rimašių k., Poškonių sen., Salčininkų r.



M 1 : 2 000 (viename cm - 20 m)

Teritorijos plotas - 47248 m²

- Sutartiniai ženklai:
- Nekilnojamosios kultūros vertybės apibrėžtos teritorijos ribos
 - Teritorijos vertingosios savybės
 - Preliminarios kadastrinių sklypų ribos
 - Unikalus kodas
 - Kultūros vertybių registre


Vertybės teritorijos ribų taškų koordinatės 1994 m. Lietuvos koordinatinių sistemoje

Taško Nr.	Koordinatės		Lapo nomenklatura	Taško Nr.	Koordinatės		Lapo nomenklatura
	Y(E) m	X(N) m			Y(E) m	X(N) m	
1	604939.92	6012736.20	80/22	21	604866.62	6012462.04	80/22
2	605028.58	6012727.97		22	604779.86	6012512.75	
3	605070.58	6012716.30		23	604791.20	6012527.08	
4	605055.59	6012668.97		24	604796.86	6012535.98	
5	605051.48	6012655.46		25	604824.33	6012555.85	
6	605045.35	6012641.98		26	604845.10	6012563.73	
7	605060.55	6012633.91		27	604855.84	6012573.04	
8	605046.97	6012603.28		28	604865.43	6012583.00	
9	605039.90	6012607.11		29	604873.80	6012586.21	
10	605026.95	6012585.52		30	604881.51	6012608.39	
11	605011.93	6012562.66		31	604888.92	6012622.85	
12	605006.42	6012547.39		32	604897.77	6012640.74	
13	605003.02	6012531.66		33	604906.17	6012659.74	
14	604994.96	6012517.93		34	604913.97	6012677.36	
15	604971.91	6012472.02		35	604920.45	6012696.14	
16	604967.76	6012462.99		36	604923.82	6012706.88	
17	604961.31	6012405.07		37	604928.60	6012716.60	
18	604927.90	6012418.44		38	604934.67	6012728.10	
19	604902.32	6012436.96		39	604939.92	6012736.20	
20	604874.77	6012455.05					

Teritorijos vertingosios savybės:

- 1 Pirmas namas
- 2 Antras namas su tvartu
- 3 Felikso Gaidžio sodybos svimas
- 4 Felikso Gaidžio sodybos namas
- 5 Motiejaus Buinausko sodybos namas su tvartu
- 6 Juozo Buinausko sodybos namas su tvartu
- 7 Trečias namas
- 8 Ketvirtas namas
- 9 Kosto Ulicko sodybos namas
- 10 Stasio Ulicko sodybos namas su tvartu
- 11 Onos Ulickienės sodybos namas su tvartu
- 12 Penktas namas
- 13 Kazio Gaidžio sodybos namas
- 14 Šeštasis namas
- 15 Svimas
- 16 Juozo Buinausko sodybos svimas
- 17 Onos Ulickienės sodybos svimas
- 18 Silvestro Buinausko sodybos tvartas
- 19 Kosto Ulicko sodybos tvartas
- 20 Pirmas kiulonas
- 21 Kosto Ulicko sodybos kiulonas
- 22 Antras kiulonas
- 23 Jono Zadaracko kiulonas
- 24 Juozo Buinausko sodybos kiulonas
- 25 Trečias kiulonas
- 26 Ketvirtas kiulonas
- 27 Penktas kiulonas
- 28 Pirmo kiulono vieta
- 29 Pirmo namo vieta
- 30 Antro kiulono vieta
- 31 Antro namo vieta
- 32 Kelio trasa

Teritorijos plotas - 47248 m²

 KULTŪROS PAVELDO CENTRAS	Rimašių gatvinio rėžinio kaimo (10312, AIV 331) apibrėžtų teritorijos ribų plano projektas
	Teritorijos ribas ir vertingąsias savybes pažymėjo Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos
Vilniaus teritorinio padalinio vyresnioji specialistė	<i>[Signature]</i> Rita Velykėnė
Plano projektą sudarė Duomenų skyriaus Statybių poskyrio vyriausiasis paminklotvarkininkas	<i>[Signature]</i> Marija Žvirblienė
Lietuvos M. G. 44417031, Pabūdas, Vilnius, tel. 26070508	
Plano projektą patikrino Duomenų skyriaus vedėja	<i>[Signature]</i>
Plano projektą priėmė:	<i>[Signature]</i> Gedrė Radvilavičienė
direktorius	<i>[Signature]</i> Virgilijus Kačinskas 2010.12.01