



Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2014 m. vasario 28d. įsakymu Nr. ĮV-138

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyrius
(dokumento sudarytojo (-ų) duomenys)

KULTŪROS PAVELDO VIETOVĖS APŽIŪROS AKTAS

2015-12- Nr. _____

(data)

Elektrėnai

(sudarymo vieta)

1. Kultūros paveldo vietovės apskaitos duomenys:

Pavadinimas – Semeliškės, unikalus kodas – 17106.

1. Apskaitos duomenys: Apie nekinojamojo daikto (ND) buvimą nekilnojamųjų kultūros vertybių (NKV) teritorijoje arba jų apsaugos zonoje. 2013-02-18; Nr.: 02-53; Tipas: Dokumentas; [Pranešimas](#)
2. Apie nekinojamojo daikto (ND) buvimą nekilnojamųjų kultūros vertybių (NKV) teritorijoje arba jų apsaugos zonoje. 2013-02-18; Nr.: 02-52; Tipas: Dokumentas; [Pranešimas](#)

Kultūros vertybių apsaugos departamento direktoriaus 1995-07-10 įsakymas Nr. 103 „Dėl objektų įrašymo į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą“;

2. Apžiūrai naudotų kultūros paveldo vietovės apskaitos ir kitų dokumentų duomenys

Kultūros vertybių registro duomenys.

3. Duomenys apie paskutinę atliktą apžiūrą

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyrius duomenų neturi.

4. Kultūros paveldo vietovės vertingųjų savybių būklė ir jų pokyčiai

Semeliškių miestelio – urbanistinės vietovės saugojimo elementai - gatvių tinklas, aikštės planas, beveik trikampė aikštė. Miestelio įkūrimo data - 1377 m. Miestelis nebūdingo tipo; linijinio plano. Toks planas susidarė iš dalies dėl gamtinių sąlygų, nepalankių sudėtingesniai gatvių tinklui klostytis, iš dalies dėl lėtos ūkinės miestelio plėtotės. Linijinę plano formą lemia dominuojantis Trakų-Aukštadvario kelias, o paryškina išplatėjusios gatvės pavidalo trikampė aikštė. Saugomi aikštės planas, užstatymo fragmentai. Planas linijinis, savaiminės raidos. Tūrinė erdvinė kompozicija iš esmės susiklostė iki XIX a. pabaigos. Šalia trijų pagrindinių gatvių sankryžos yra beveik trikampė aikštė (susidarė iš paplatėjimo posūkyje). Miestelyje yra 8 gatvės: Trakų, Vievio, J. Basanavičiaus, Strėvos, Nestrėvaičio, Šilo, Užupio ir Ežero. Gatvių ilgį sudaro 6,8 km. Gatvių trasos gerai dera prie kalvotos ir raižytos vietovės.

Visos miestelio gatvės asfaltuotos, tik J. Basanavičiaus grįsta akmenimis.

Urbanistinės vietovės būklė patenkinama.

5. Kultūros paveldo vietovę supančios aplinkos (apsaugos zonos) kultūrinio kraštovaizdžio būklė ir jo pokyčiai

Daugiausia miestelyje fiksuojama pastatų rekonstrukcija. Naujos statybos nefiksuotos.

6. Paveldosaugos reikalavimų pažeidimai kultūros paveldo vietovėje ir jos apsaugos zonoje

Per nagrinėjamą laikotarpį nustatyti pažeidimai vykdant statybos darbus nenustatyti. Žemės kasimo darbai vykdomi archeologų priežiūroje.

Pastebima, kad sparčiausiai keičiamos smulkios architektūrinės detalės: furnitūra, langų ir fasadų medžiagiškumas, skaidymo tipas ir pan.

7. Kiti antropogeniniai ir gamtiniai poveikiai, darantys įtaką kultūros paveldo vietovės būklės pokyčiams

8. Kiti duomenys

PRIDEDAMA:

1. Fotofiksacija, 11 lapai.

Aktą sudarė

Vyriausioji valstybinė inspektorė
(pareigų pavadinimas)

(parašas)

Loreta Bukoveckienė
(vardas ir pavardė)