

**Kultūros paveldo departamento Marijampolės skyrius**

(dokumento sudarytojo (-ų) duomenys)

**KULTŪROS PAVELDO VIETOVĖS APŽIŪROS AKTAS**

**2015-12-15 Nr. 2**

(data)

**Marijampolė**

(sudarymo vieta)

1. Kultūros paveldo vietovės apskaitos duomenys

Kudirkos Naumiesčio miestelio istorinis centras, u. k. 17093, valstybės saugomas (Dėl pripažinimo valstybės saugomu ; 2005-04-29; Nr. 190), Dėl grindinio jvardijimo vertingaja savybe; 2011-10-11; Nr.VT-65.

2. Apžiūrai naudotų kultūros paveldo vietovės apskaitos ir kitų dokumentų duomenys

Kultūros vertybės pagrindinis dosjė, parengtas Kultūros paveldo centro 1993 m. ir Jame pateikta fotografavimo taškų išdėstymo schema, Kultūros vertybų registro duomenys.

3. Duomenys apie paskutinę atliktą apžiūrą

4. Kultūros paveldo vietovės vertinguju savybių būklė ir ju pokyčiai

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktu 2011-10-11 Nr. VT-65 nustatyta vertingoji savybė – XX a. pr. grindinys Vytauto g. atkarpoje nuo Varpo iki Kranto gatvių. Grindinys restauruotas 2013 m.

4.1. plano struktūra

Plano struktūra, gatvių tinklas ir aikštės planas nepakito.

4.2. tūrinė erdinė struktūra

Nepakito, kadangi veikla vietovėje vykdoma taikant nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga reglamentuojančių teisės aktų nuostatas.

4.3. užstatymo bruožai

Pagrindiniai užstatymo bruožai nežymiai pakito, nors sutvarkyta daug pastatų , taip pat pastatyta nauju, kuriu apdailai naudojamos ne vien tradicinės medžiagos.

5. Kultūros paveldo vietovė supančios aplinkos (apsaugos zonas) kultūrinio kraštovaizdžio būklė ir jo pokyčiai

Apsaugos zona nenustatyta, vietovę supančios aplinkos būklė nepakito.

6. Paveldosaugos reikalavimų pažeidimai kultūros paveldo vietovėje ir jos apsaugos zonoje

2015m. paveldosaugos pažeidimu Kudirkos Naumiesčio miestelio istoriniame centre nenustatyta, ankstesniais metais buvo pažeidimu dėl savavaliskų statybų, pažeidėjai buvo išpėti ir nubausti.

7. Kiti antropogeniniai ir gamtiniai poveikiai, darantys įtaką kultūros paveldo vietovės būklės pokyčiams

8. Kiti duomenys **Būtina kuo skubiau nustatyti vietovės vertingasių savybes, kadangi be jų sudėtinga užtikrinti vietovės apsauga.**

---

PRIDEDAMA:

1. situacijos schema su pažymėtais fotofiksacijos taškais.
2. 1 CD su fotonuotraukomis.

Aktą sudarė

Vyr. valstybinis inspektorius  
(pareigų pavadinimas)

  
(parašas)

Ramūnas Kryžanauskas  
(vardas ir pavardė)