

Kultūros paveldo departamento Marijampolės skyrius

(dokumento sudarytojo (-ų) duomenys)

KULTŪROS PAVELDO VIETOVĖS APŽIŪROS AKTAS

_____ 2015-12-15 _____ Nr. _1_
(data)
_____ Marijampolė _____
(sudarymo vieta)

1. Kultūros paveldo vietovės apskaitos duomenys
Virbalio miestelio istorinis centras, u. k. 17125, valstybės saugomas (Dėl pripažinimo valstybės saugomu ; 2005-04-29; Nr. IV-190), reikšmingumo lygmuo nenustatytas.
2. Apžiūrai naudotų kultūros paveldo vietovės apskaitos ir kitų dokumentų duomenys
Kultūros vertybės pagrindinis dosjė, parengtas Kultūros paveldo centro 1996 m. ir jame pateikta fotografavimo taškų išdėstymo schema, Kultūros vertybių registro duomenys.
3. Duomenys apie paskutinę atliktą apžiūrą
4. Kultūros paveldo vietovės vertingųjų savybių būklė ir jų pokyčiai
Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktu vertingosios savybės nenustatytos, Kultūros vertybių registre ir pagrindiniame kultūros vertybės dosje kaip vertingosios savybės nurodyta : gatvių tinklas, aikštės planas, kapitalinio užstatymo fragmentai.
 - 4.1. plano struktūra
Plano struktūra, gatvių tinklas ir aikštės planas nepakito.
 - 4.2. tūrinė erdvinė struktūra
Nepakito, kadangi veikla vietovėje vykdoma taikant nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas.
 - 4.3. užstatymo bruožai
Pagrindiniai užstatymo bruožai nepakito, nors nuo 1996 m. sutvarkyta daug pastatų, taip pat pastatyta naujų, kurių išorės apdailai naudojamos ne vien tradicinės statybinės medžiagos.
5. Kultūros paveldo vietovę supančios aplinkos (apsaugos zonos) kultūrinio kraštovaizdžio būklė ir jo pokyčiai
Apsaugos zona nenustatyta, vietovę supančios aplinkos būklė nepakito.
6. Paveldosaugos reikalavimų pažeidimai kultūros paveldo vietovėje ir jos apsaugos zonoje
2015 m. paveldosaugos pažeidimų Virbalio miestelio istoriniame centre nenustatyta, ankstesniais metais buvo pažeidimų dėl savavališkų statybų, pažeidėjai buvo įspėti ir nubausti.
7. Kiti antropogeniniai ir gamtiniai poveikiai, darantys įtaką kultūros paveldo vietovės būklės pokyčiams

8. Kiti duomenys **Būtina kuo skubiau nustatyti vietovės vertingąsias savybes, kadangi be jų sudėtinga užtikrinti vietovės apsaugą.**

PRIDEDAMA:

1. situacijos schema su pažymėtais fotofiksacijos taškais.
2. 1 CD su fotonuotaukais.

Aktą sudarė

Vyr. valstybinis inspektorius
(pareigų pavadinimas)



(parašas)

Ramūnas Kryžanauskas
(vardas ir pavardė)